



SESAM 4

VERSION 1.65

ALLE 4 EPROMS müssen getauscht werden

• Zapftasten: Jede Zapftaste kann nun eine SHIFT Taste sein. • RESETFUNKTION: Taste ‚7‘ und Taste ENTER gleichzeitig • Chefmode: Taste ENTER und Taste ESC schaltet auf Handzapfung um.	V 1.65 aa 4.4. 97
• Ledanzeige: Bei SHIFT Taste falsche LED Anzeige	V 1.65 ab 24.4. 97
• Zapftaste: Schloß NULL wird nun in der Programmierung trotzdem als Taste erkannt • Beigetränke: Vor dem Start eines Getränkes wird auch das Beigetränk geprüft, ob nicht bereits eine Portion wartet.	V 1.65 ac 5.5. 97
• Umschaltung: Einstellmode → Betrieb Cursor blinkt nicht mehr.	V 1.65 ad 6.5. 97
• Kellnerschloß: Es kann nun ein Defaultkellner jedem Schloß zugeordnet werden, der ohne Kellnerschlüssel aktiviert wird. Kreditschlüssel.	V 1.65 ae 13.5. 97
• KT 171: Einzeiliges Display wird nun nicht "Flickerfree" initialisiert. Möglicherweise funktioniert die Busyabfrage beim KT171 nicht korrekt. • Kassenverbindung: Drucker bleibt nach Schankeinsicht nicht mehr stehen. (Stackoverflow in T_KASS)	V 1.65 af 26.5. 97
• Negativer Credit möglich: (noch nicht aus Kasse) • Kellner Detailausdruck: Creditspeicher wird mit ausgedruckt. • Schnellabrechnung Kellnerdetail: Das Datum wird jetzt bei jedem Kellner gedruckt.	V 1.65 ag 18.6. 97
• SHARP Kasse: Anschluß einer Sharp Kasse für Creditsystem über Bondrucker der Kasse. Die Übertragung sollte nicht schneller als 4800 Baud sein.	V 1.65 ah 23.7. 97
• FUTURE ALL-Bottle: Tagesspeicher Löschen korrigiert • PC-Kellnerprogrammierung: Flags werden nun nicht rückgesetzt.	V 1.65 ai 4.9. 97
• SYSTEMFLAG: Kein Autocredit Alle Bonierungen werden im Creditspeicher auf Kellner 126 gezählt. • Storno: Detailspeicher kann nicht mehr negativ werden.	V 1.65 aj 28.10. 97
• Schnellabrechnung: Das Löschen ist erst möglich nachdem der Ausdruck beendet wurde. • Tisch löschen: Sicherheitsabfrage "Löschen [J]" • Kredit fortlaufend: Getränke schalten nun korrekt ab.	V 1.65 ak 20.11. 97
• Bondruck: Protokollausdruck • Externes Gerät: WMF-ELCON Protokoll • Rechnung: Abbruch bei Fehlerhaften Gast Record	V 1.65 al 1.12. 97

• Tisch umbuchen: Überprüfung auf falsche Tisch Nummer • Tischrechnung: löschen erst nach Ausdruck möglich. Ausdruck auch auf Drucker anderer Platine bei lokalem Guestcheck. • STMP Laufende Daten: Zugriff Überwachung mit Timeout. • KT171 ein zeiliges Display: Tischstatus wird angezeigt • Einstellmode Test: bei Volumetrik wird abgelaufene Zeit auch bei Überlauf richtig erkannt. • Taste Haus mit Preismöglichkeit:	V 1.65 am 17.12. 97
• RSC – Protokoll: Fortlaufende Nummer • Flag Kassaprogramm: Fortlaufende Nummer aktivieren	V 1.65 an 5.2. 98
• Fortlaufender Credit: zählt nun korrekt bei abziehen des Kellnerstiftes • SHIFT – Taste: Wird bei abziehen des Kellnerstiftes rückgestellt • Automatisches Lager Umbuchen:	V 1.65 ao 8.3. 98
• Bondrunder: Star SCP700 Umschaltbarer Bon- und Slip Printer • RSC-Protokoll: fortlaufende Nummer Korrekturen	V 1.65 ap 2.4. 98
• Bondrunder: Star SCP700 Fehler behoben	V 1.65 aq 8.4. 98
• Cocktailprogramm: "Modus Cocktail Sofort" abschaltbar pro Schloß	V 1.65 ar 9.4. 98
• Volumetrik: Nachlaufkorrektur läßt sich nun ausschalten Alle erkannten Pulse werden aufgezehlt und im Volumetrikprogramm angezeigt. Bei der Tagesabrechnung werden diese Zähler wieder auf NULL gestellt.	V 1.65 as 16.4. 98
• Stundenabrechnung: Vorbereitet zur Übertragung an den PC. • ELCON – PC Übertragung: Bei Fehlermeldung "F" wird der Datensatz nicht mehr wiederholt, sondern nur das Löschrage gelöscht.	V 1.65 at 7.5. 98

- **Automatische Störung:** wieder aktiviert.
- **Zapfen:** Priorität gegenüber Tastaturscan und Dig. Inputs erhöht.

V 1.65 au
20.5. 98

ACHTUNG !!!

Die Portionen bei Zeitportionierung
können sich ändern. (testen)

- **2. Zifferntastatur:** Aktivieren in Systemflags
- **Speicher Fehler:** Pointerfehler im Bonspeicher werden nun abgefangen. Verursachte einen Address ERROR 3. Anzeige im Betrieb: Speicherfehler mit einer Nummer. Bei Löschen der Tagesabrechnung wird die Fehlermeldung gelöscht. Alle Funktionen außer Betriebsmode sollten weiterhin funktionieren. (Handbetrieb, Kassenverbund, CHEF-Mode ...)

-
- **2. Zifferntastatur:** Fehler bei Tastaturwiederholung behoben.
 - **RSC-Kassenprotokoll:** Empfang mit laufender Nummer: Fehler behoben (Heiss Software)

V 1.65 av
21.5. 98

-
- **2. Rechnungsdrucker:** Im Schloßprogramm ist nun ein 2. Rechnungsdrucker zu programmieren. Die Einstellungen (Header, Zeilen Text:Rechnung...) im Guestcheckprogramm.

V 1.65 aw
28.5. 98

Die Auswahl des Druckers erfolgt in der Tischabrechnung.

- **Rechnungsausdruck:** Ist der Drucker in anderer Platine, dann wartete das System ewig auf Druck Fertig.

-
- **Kassenübertragung:** Credit Empfang bei fortlaufender Nummer, Fehler behoben. (PLU wurde durch fortl.Nr. ersetzt)
 - **PLU-Programmierung:** Eingabe eines negativen Preises möglich. **Das Vorzeichen des Preises wird mit der Taste * geändert.** Alle Ausdrucke und Abrechnungen sowie Displayanzeigen überarbeitet um das Vorzeichen anzuzeigen.

V 1.65 ax
6.6. 98

☺ **Hoffentlich sind dabei nicht allzu viele Fehler passiert** ☺

8.6. 98

- **SHIFT – Funktion:** Für digitale Inputs und Zapftasten aus KT193 aktiviert

-
- **Negativer Preis:** Fehler bei RSC-Protokoll behoben.

V 1.65 ay
9.6. 98

-
- **KT193:** Abfrage J/N funktioniert nun.
 - **Negativer Preis:** Storno nun möglich.
 - **Leerstands Sensor:** Bei fortlaufendem Credit das Zapfen nur unterbrochen.

V 1.65 az
14.7. 98

• Negativer Preis: Storno	V 1.65 ba 14.7. 98
----------------------------------	-----------------------

• Stundenabrechnung: PC-Übertragung korrigiert	V 1.65 bb 27.7. 98
---	-----------------------

• Version Litauen: Displayanzeige korrigiert	V 1.66 aa
• Reinigung: Ventil Abschaltung auch bei abgezogenem Reinigungsschlüssel.	17.8. 98
• Spartenwechsel: (Außer Haus Funktion) Detailspeicher um Sparteninformation erweitert. Es konnte nicht korrekt aus Detailspeicher storniert werden. Sparteninformation wurde nicht an PC weitergesendet.	

• Beilagenänderung: wird nun auf richtigen Drucker gedruckt.	V 1.66 ab 27.8. 98
---	-----------------------