

SESAM PC Versionen

V 1.60.11

19.6.2005

Ausdrucke direkt aus der Schankanlage (Button ABRECHNUNG) korrigiert und Fehler behoben.
Button DRUCK hinzugefügt.
Detail und Storno Detail möglich
Bei den Einstellungen kann nun die STORNOSUMME bei den Ausdrucken aktiviert werden.

V 1.60.10

26.4.2005

SESAMLIB.DLL:
Fehler bei der Übertragung behoben (Schankanlage wurde manchmal gelöscht)
Übertragungsprotokollierung möglich:
Es muss eine Datei: C:\SESAM_4\SESPROT.LOG existieren.

V 1.60.9

29.11.2004

Fehler in der Beilagenprogrammierung behoben.
Die Beilagentexte konnten nicht geändert werden.

V 1.60.8

10.11.2004

Problem bei Spartenbonierungen behoben. Unter bestimmten Bedingungen stimmte der Betrag in der Losungsliste nicht mit der Detailliste überein.

V 1.60.7 / Journal V 1.15.4

9.10.2004

Defaultpfade geändert.
Die Pfad Einstellungen für Laufende Daten usw. Werden nun nicht mehr vom Pfad der EXE Datei sondern von der *.S_4 Datei abgeleitet.

ACHTUNG!

Beim Update von einer älteren Version müssen alle Pfade in den Einstellungen für alle Mandanten überprüft und korrigiert werden.

Bei Erstinstallation werden alle Berechtigungen erlaubt.

V 1.60.6

24.9.2004

Lagerliste zeigt nur mehr wirklich als Lager definierte Einträge.
War: alle einträge die einen Wert (Anfangstand hatten)

V 1.60.5

22.4.2004

Transfer zu den Platinen hat nur die Platine 1 empfangen und gesendet

V 1.60.4

14.2.2004

Schlossprogrammierung: alle Parameter können nun auch übers PC-Programm programmiert werden.
Erfordert mindestens V1.67aj
SIO-Programm: Orderman und Modem Flag korrigiert

V 1.60.3

12.1.2004

Fehler beim Einlesen des Key's V2.0 behoben.

Die betrifft alle Programme:

Journal: 1.15.3

V 1.60.2

17.9.2003

Berechtigungen bei ersten Passwort zum Initialisieren erweitert.

Preisumschaltung: Wochenag wurde falsch angezeigt.

V 1.60.1

17.7.2003

Fehler bei Übertragung der lokalen Parameter wenn ALLE Platinen aktiviert war, behoben.

Fehler bei der Reihenfolge der Punkte im Transfer Fenster behoben.

Druckerumleitung erfordert EPROM Version 1.67ag

V 1.60.0

Neuer Key V2.0 es können nun alle Funktionen zeitlich begrenzt werden

Passwort ändern Fehler behoben

Alle Programmierungs Fenster aktualisiert:

Allbottle: Flag Albrecht Ringsystem

Beilagen: Anzeige in der Auswahlliste funktioniert nun korrekt

Drucker Umleitung: NEU Hinzugefügt.

Erfordert SESAM4 V1.67ad EPROMS

Und SESAMLIB.DLL V1.60.0 1.13 vom 14.6.2002

Systemflags: SESAMLIB.DLL Erweitert um Creditgruppe, Creditnode und Lagerprint

Externe Geräte: NEU hinzugefügt

Cocktail Programmierung: NEU hinzugefügt

Fenster Transfer: Alle Punkte über Checkboxes auswählbar.

Lokale Parameter können nun von allen Platinen übertragen werden.

Übertragung in andere S_4 Datei möglich

V 1.56.3 11.10.2001

SESAMLIB.DLL

SESAM_4.EXE

Auslesen der SESAM Seriennummer vorbereitet

18.6.2001:

TILLFILE: Beim Speichern von Dateien wird nun eine Checkfunktion für die einzelnen Datensätze aufgerufen.

JOURNAL V1.15.2 Datensätze werden beim Sichern auf Plausibilität geprüft

27.3.2001:

Die Pfade in den *.INI und *.SET Dateien können nun auch Relative Pfade zum Installationsverzeichnis sein.

Das benötigt SESAM_4.EXE damit ich alles auf eine CD kopieren kann, und es trotzdem funktioniert.

SBBAPI.DLL

LoadTable nur Lesen da ansonsten Eine Fehlermeldung produziert wird

GUESTCREDIT: V1.7.1

AUTOABR: V 1.56.2

SESAM_4 V 1.56.2

JOURNAL V 1.15.1

V 1.7 19.2.2001

GUESTCREDIT:

Kundenkarten: Es können nun auch Karten mit Prüfsumme verwendet werden. Die Prüfsumme wird mit Card Writer V1.1 geschrieben

V 1.6 11.2.2001

GUESTCREDIT:

KundenStamm: Es können nun Kunden komplett gelöscht werden
Die Ansicht der Stammdaten (Name Adresse ...) kann ausgeschaltet werden, damit auch mit mickrigen 800 x 600 noch etwas zu sehen ist.
Die Einstellungen der Headerzeile werden gespeichert.
Es ist nun auch eine Sortierung nach Credit (auf Credit klicken) möglich

V 1.56.1 25.1.2001

SESAM_4.EXE

AUTOABR.EXE

Revierübergabe : Die zusätzlichen Werte werden nun berücksichtigt
Bei den Kellner Spartenausdrucken kommen nun auch Zu und Abbuchungen

V 1.56.1 30.12.2000

SESAMLIB.DLL

Timeouts bei *int CLsv2::TxMess(CLsv2Char &mess,DWORD wait)* und *int CLsv2::RxMess(CLsv2Char &mess,char *rc,DWORD wait,BOOL enq)* verlängert
Wegen Problem bei Segafredo Salzburg.

V 1.56.0 18.11.2000

SESAMLIB.DLL

Verbindungs Einstellungen werden nun in das lokale Profile gestellt, und nicht mehr in das *.S_4 File.
Das bedeutet, dass alle Programme die mit der SESAMLIB.DLL arbeiten, eine Änderung brauchen.
Bei den Funktionen LSV2Connect und LSV2Setting wird nun auch der Name der Profiledatei mitgegeben.

Weiters gibt es eine neue Funktion:

*GetComSetting (LPCSTR S4FileName,LPCSTR SetFileName,COMDEF *pCom);*

AUTOABR V 1.56 Sesamlib Anpassung

JOURNAL V 1.15 Sesamlib Anpassung

GUESTCREDIT V 1.5 Sesamlib Anpassung

BIERLOTTO V 1.1 Sesamlib Anpassung

V 1.55.9 4.11.2000

Tastenprogramm: Tastenmodes bis Tischübergabe

3.5.2000

Autoabrechnung: Übertragungsfehlermeldungen im Klartext ins Logfile schreiben

11.4.2000

Guestcredit: Leere Karten in der Stammansicht unterdrücken

18.12.1999

SESAM_4:

AUTOABR: Datumüberprüfung aus Schankanlage. Wenn von der Schank ein ungültiges „Datum letzte Löschung“ kommt, dann wird das aktuelle Datum verwendet.

17.12.1999

SESAM_4: Kassaprogramm: Einstellung für Kredit mit Stückzahl hinzugefügt.

11.12.1999

SESAM_4: Fehler bei Lagereingabe behoben.

Bei folgenden Problem wurden die Lagereingang Indexe zerstört:

1. neuer Lagereintrag
2. Button NEU um einen weiteren Lagereintrag anzulegen.
3. Beim noch leeren Fenster den vorherigen Eintrag noch einmal anklicken und einen Wert ändern.
4. OK drücken.

V 1.55.8 - 8.12.1999

SESAMLIB.DLL:

Umlautkonvertierung bei Schank Version < V 1.66aj

LSV2 Empfangstimeout wenn die Verbindung unterbrochen werden soll.

SESAM_4; AUTOABR V1.55.8

Y2K: Bei Empfang aus Schankanlage wird das Jahr 1900 in das Jahr 2000 umgewandelt. Bisher wurde ein Datumsfehler (Time=0) generiert.

SESAM_4: Mehrfachstorno in der Detailliste aktiviert.

Absturz bei Anmeldung behoben: Das Programm versucht, beim Starten die Versionsnummer der Schank zu lesen. Ist die Schank nicht verbunden und wird während des Timeouts eine andere Datei geöffnet, so erfolgte eine allg. Schutzverletzung. Das ist jetzt behoben.

V1.55.7.2 15.10.1999

SESAMLIB.DLL Anzahl der COM Schnittstellen auf 9 erweitert Virtuelle Schnittstellen für Handy's können höher als COM 4 sein.

SESAM4 Fehler bei Kellnerprogramm (Geschäftsführer) behoben

29.9.1999

SESAMLIB.DLL Bonsenden mir laufender Nummer

JOURNAL V1.13.3 Fehler in Tillfile behoben Abstürze bei Anzeige

V1.55.7 13.9.1999

SBBAPI.DLL Fehler beim Löschen eines Index

SESAM4

Schloßprogramm Freigabe Eingabemöglichkeit

Journalingabe wenn mehrere Monate selektiert sind

V 1.55.5.1 28.7.1999

AUTOABR.EXE

Ziffedit.cpp div Fehler bei markiertem Text behoben

Abrechnungs Zeit ändern wird nun korrekt Upgedatet

V1.55.5 14.7.1999

SESAM_4.EXE

Journal: Einträge Verschieben

Monatsabschluß

ETC-Export

SBBAPI.DLL

Record löschen: Inhalt wird nun auch gelöscht

V1.55.4 12.5.1999

SESAM_4.EXE

Lager Export korrigiert

Alle Exportfunktionen geprüft, überall nun negative Werte Möglich

V1.55.3.2 6.5.1999

SESAM_4.EXE

Plu Namen bei Lagerprogrammierung nun in korrekter Länge einlesen

V1.55.1 25.3.1999

PC+Autoabr

Journal V1.13.0

Viele Änderungen in Bezug auf Touchscreen

SESAMLIB.DLL S_4 Datei Version 1.09 Druckerprogramm erweitert

V1.54.5 7.3.1999

SESAM_4.EXE

Export für Detailliste + Wareneinsatz um Einkaufspreis erweitert

V1.54.4 25.2.1999

SESAM_4.EXE

Allg.Schutzverletzung bei direktem Ausdruck behoben

JOURNAL 1.12.3 – 13.2.1999

Journal Filter: Tisch von Bis

V 1.54.3 29.12.1998

Diverse Änderungen für Touchscreen

Ausdruck Absturz bei Journal und Lagereingang behoben.

V 1.54.2 19.12.1998

SESAMLIB.DLL Funktion TestText

Kellnernamen wurden nicht korrekt übertragen weil das Namensfeld nicht mit Leerzeichen aufgefüllt wurde.

AUTOABR.EXE

SESAM_4.EXE

PC-Hauskellner korrekt eintragen und PWD Einstellungen bei Ansicht

SESAM_4.EXE

Stundenumsatz Wertebereich überschritten. Prozentberechnung auf double geändert (negative Prozent)

Stundenumsatz Schankeinsicht: von PWD abhängig

Schank Storno erlaubt in Password Dialog korrigiert

V 1.42 18.12.97

Storno in Schankanlage vorbereitet

TastenProg: Neuer Mode Haustaste

Doppelt Aufzählen richtiggestellt